Installations- und Betriebsanleitung

Návod k instalaci a provozu Instrukcja instalowania i obsługi Instructions for installation and operation deutsch

Česky

polski





BEKOMAT® 20 FM

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, daß Sie sich für den Kondensatableiter BEKOMAT entschieden haben. Bitte lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des BEKOMAT diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam und befolgen Sie unsere Hinweise. Nur bei genauer Beachtung der beschriebenen Vorschriften und Hinweise ist die einwandfreie Funktion des BEKOMAT und damit eine zuverlässige Kondensatableitung sichergestellt.

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste se rozhodli pro odlučovač kondenzátu BEKOMAT. Před montáží a uvedením přístroje BEKOMAT do provozu si laskavě pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití a postupujte přitom podle našich pokynů. Jen při přesném dodržování popsaných předpisů a pokynů je zaručena správná funkce přístroje BEKOMAT a je zajištěno spolehlivé odlučování kondenzátu.

Szanowni Państwo,

w pierwszych słowach pragniemy Wam podziękować za wybór urządzenia do usuwania kondensatu BEKOMAT. Przed przystąpieniem do montażu i uruchomienia BEKOMATU prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i o stosowanie się do podanych wskazówek. Tylko dokładne przestrzeganie zamieszczonych przepisów i wskazówek zapewni bezbłędne funkcjonowanie BEKOMATU i pewne odprowadzenie kondensatu.

Dear Customer,

Thank you for deciding in favour of the condensate drain BEKOMAT. Please read the present instructions carefully before installing your BEKOMAT unit and putting it into service. The perfect functioning of the condensate drain BEKOMAT - and thus reliable condensate discharge - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

Daten/Hinweise • Data/pokyny Dane/Wskazówki • Data/Notes

C € IP 65

min./max. Temperatur Min./max. teplota Zakres temperatur min./maks. min/max temperature	+1 +60 °C (+34 +140 °F)		
Kondensatablauf Odpad kondenzátu Odpływ kondensatu Condensate discharge	G ½ ½ innen / zevnitr / wewnątrz / internal G¾ (¾") außen / zvencí / na zewnątrz / external		
Kondensatzulauf Prívod kondenzátu Dopływ kondensatu Condensate feed	G 1/4 (1/4") Ø 8 - 10 mm Winkeltülle / úhlový nátrubek tulejka kątowa / elbow hose connector		
max. Kompressorleistung Max. výkon kompresoru Maksymalna wydajność kompresora peak compressor performance	4 m³/min (140 scfm)	siehe Seite 24 / Viz str. 24 patrz strona 24 / see page 24	
max. Kältetrocknerleistung (nur mit Vorabscheidung) Max. výkon chladicího vysoušeče (jen u předběžného odlučování) Maksymalna wydajność osuszania (tylko z separatorem wstępnym) peak refrigeration dryer performance (only with pre-separation)	1311711111		
max. Filterleistung (hinter Trockner) Max. výkon filtru (jen u předběžného odlučování) Maksymalna wydajność filtracji (tylko z separatorem wstępnym) peak filter performance (behind dryer)			
min./max. Betriebsdruck Min./max. pracovní tlak Ciśnienie robocze min./maks. operating pressure, min/max	0,8 16 bar (12 230 psi)		
Gewicht (leer) Hmotnost (bez náplně) Ciężar własny (na pusto) weight (empty)	0,7 kg (1.5 lbs)		
Kondensat Kondenzát Kondensat condensate	ölhaltig + ölfrei Obsahující olej a bez oleje zaolejony + pozbawiony oleju oil-contaminated + oil-free		
Gehäuse Skříň Obudowa housing	Kunststoff, glasfaserverstärkt Plastická hmota vyztužená skelnými vlákny Tworzywo zbrojone włóknem szklanym Plastic, glass fiber		

deutsch česky polski english

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte prüfen, ob die Anleitung auch dem BEKOMAT Typ entspricht.

1. Max. Betriebsdruck nicht überschreiten (siehe Typenschild)!

ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im drucklosen Zustand durchführen

2. Nur Druckfestes Installationsmaterial verwenden!

Zulaufleitung (1/2") fest verrohren. Ablaufleitung: kurzer Druckschlauch an druckfestes Rohr. Verhindern Sie. daß Personen oder Gegenstände von Kondensat getroffen werden können.

- 3. Werden am Zulauf konische Verschraubungen verwendet, übermäßige Anzugshärte vermeiden.
- 4. Bei Montage Schlüsselfläche (SW27) am Zulauf zum Gegenhalten bzw. Kontern benutzen!
- 5. Bei elektrischer Installation alle geltenden Vorschriften einhalten (VDE 0100)!

ACHTUNG! Wartungsarbeiten nur im spannungsfreien Zustand durchführen! Alle elektrischen Arbeiten dürfen nur von befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.

6. Gerät nicht bei Frostgefahr betreiben

- 7. BEKOMAT ist nur bei anliegender Spannung funktionstüchtig.
- 8. Test-Taster nicht zur Dauerentwässerung nutzen.
- 9. BEKOMAT nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.
- 10. Nur Original-Ersatzteile verwenden Andernfalls erlischt die Garantie

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zkontrolujte prosím, zda návod odpovídá také typu BEKOMAT.

1. Nepřekračujte max. povolený provozní tlak (viz typový štítek)!

POZOR! Práce spojené s údržbou provádějte jen ve stavu bez tlaku!

2. Používeite výhradně instalační materiály odolné tlaku!

Přívodní vedení (½"), pevné potrubí. Odpadní vedení: krátká tlaková hadice na tlakové se osoby nebo předměty dostaly do styku s kondenzátem.

- 3. Pokud jsou na přívodu použita kuželová šroubení. vyvarujte se jejich nadměrného dotažení.
- 4. Při montáži použijte plošky pro klíč (OK 27) na přívodu k přidržení resp. dotažení proti sobě!
- 5. U elektrických instalací dodržujte všechny platné předpisy (VDE 0100)!

POZOR! Práce spojené s údržbou provádějte jen ve stavu bez napětí! Jakékoli práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze oprávněný odborný personál.

6. Neprovozovat BEKO-MAT při nebezpečí mrazu!

- 7. Přístroj BEKOMAT je schopen funkce pouze při připojeném elektrickém napětí.
- tlačítko 8. Testovací nepoužívejte k trvalému odvodňování.
- 9. Přístroi BEKOMAT nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- 10. Používeite jen originální náhradní díly. V opačném případě zaniká nárok na plnění ze záruky.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy sprawdzić, czy instrukcja odpowiada także typowi BEKOMAT.

1. Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego (patrz tabliczka znamionowa)!

UWAGA! Czynności konserwacyjne prowadzić tylko gdy urządzenie nie znajduje się pod ciśnieniem!

2. Stosować do instalowania tvlko materiał v odporne na ciśnienie!

Przewód doprowadzający trubce. Zabraňte tomu, aby | (½") z umocowanej na stałe rury. Przewód odprowadzający: krótki wąż ciśnieniowy na rurze ciśnieniowej. Uniemożliwić uderzenie kondensatu w ludzi lub przed-

- 3. Przy użyciu stożkowych złączek unikać nadmiernych sił naprężających.
- 4. Podczas montażu na dopływie używać przeciwnakrętkę (SW27) do podtrzymywania lub kontrowania!
- 5. Podczas instalacji elektrycznej stosować wszystkie obowiązujące przepisy (VDE 0100)!

UWAGA! Prace konserwacyjne wykonywać wyłącznie po odłączeniu napięcia! Wszelkie prace elektryczne mogą być wykonywane tylko przez upoważniony i wyszkolony personel.

6. Nie eksploatować urządzenia w przypadku zagrożenia zamarznięcia.

- 7. BEKOMAT jest zdolny do pracy tylko po przyłączeniu napięcia.
- 8. Nie używać przycisku Test-Taster do ciaglego odwadniania.
- 9. Nie stosować BEKOMAT w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
- 10. Stosować tylko oryginalne części zamienne. W przeciwnym wypadku wygasa udzielona gwarancja.

SAFETY RULES

Please check if the manual is the same as the type of BEKOMAT.

1. Do not exceed max. operating pressure (see type plate)!

NOTE: Maintenance work must only be carried out when the device is not under pressure!

2. Only use pressure-proof installation material!


The feed line (1/2") must be firmly fixed. Discharae line: short pressure hose to pressureproof pipe. Please ensure that condensate cannot sauirt onto persons or objects.

- 3. In case conical connectors are used on the inlet side, avoid excessive tightening of the connectors.
- **4.** For locking or holding in position during installation. use spanner area at inflow point (spanner size 27)!
- 5. The electrical installation must be carried out in compliance with the valid requlations!

NOTE: Maintenance work is only allowed when the device is in a de-energized condition! Electrical work must always be performed by a qualified electrician.

- 6. Do not operate the device when there is a danger of frost.
- 7. The BEKOMAT condensate drain will only function when voltage is being applied to the device.
- 8. Do **not** use the test button for continuous draining.
- 9. Do not use the BEKOMAT device in hazardous areas (with potentially explosive atmospheres).
- 10. Only employ original spare parts, otherwise the guarantee will no longer be valid.

Funktion • FunkceFunkcjonowanie • **Function**




deutsch


Das Kondensat strömt über die Zulaufleitung (1) in den BEKOMAT und sammelt sich im Gehäuse (2). Ein kapazitiv arbeitender Sensor (3) erfaßt permanent den Füllstand und gibt ein Signal an die elektronische Steuerung, sobald sich der Behälter gefüllt hat. Das Vorsteuerventil (4) wird betätigt und die Membrane (5) öffnet zur Kondensatausschleusung die Ablaufleitung (6).

Ist der BEKOMAT geleert, wird die Ablaufleitung rechtzeitig wieder dicht verschlossen, bevor unnötiger Druckluftverlust entstehen kann.

BEKOMAT 20








Bei dem BEKOMAT 20 zeigt **eine** LED die einzelnen Betriebszustände durch unterschiedliche Blinkfrequenz an.





lst der Kondensatablauf gestört, öffnet das Ventil taktweise (ca. alle 3 Sek.), um die Störung selbsttätig zu beheben:

3 Störung / Alarm



Zusätzlich bei BEKOMAT 20 FM Test der Alarmfunktion (s.u.): Taster mind. 1 Minute betätigen

BEKOMAT 20 FM

Schaltfolge des Ventils im Alarmmodus

Posloupnost zapnutí ventilu v poplachovém režimu

Sekwencja załączania zaworu w trybie alarmowania

Switching sequence of valve in alarm mode

1 min 3 min 4 min 4 min

4 min

Der BEKOMAT 20 FM besitzt zusätzlich eine Alarmmodus - Funktion:

lst die Störung nach 1 Minute nicht behoben, wird eine Störmeldung ausgelöst:

- Die Alarm-LED blinkt
- Das Alarmrelais schaltet um (das Signal ist potentialfrei abgreifbar)
- Das Ventil öffnet alle 4 Minuten für 7.5 Sekunden

lst die Störung behoben, schaltet der BEKOMAT20 FM automatisch in den Normalmodus zurück

Mögliche Störungsursachen sind z.B.:

- Fehler in der Installation
- Unterschreiten des Minimaldruckes
- zu hoher Kondensatanfall (Überlast)
- verstopfte/gesperrte Ablaufleitung
- extreme Schmutzpartikelmenge
- eingefrorene Rohrleitungen

česky polski **english**

Kondenzát vtéká přívodním vedením (1) do BEKOMATu a shromažďuje se v telesu (2). Kapacitně pracující snímač (3) registruje nepřetržitě výšku hladiny a předává elektronickému řízení signál, jakmile je nádoba naplněna. Je uváděn do pohybu ventil předběžného řízení (4) a membrána (5) otvírá výtokové vedení (6) na odvádění kondenzátu.

Je-li BEKOMAT vyprázdněn, je výtokové vedení zase včas těsně uzavřeno, dříve než vznikne nežádoucí ztráta stlačeného vzduchu.

Kondensat przedostaje się przewodem doprowadzającym (1) do urządzenia BEKOMAT i gromadzi się w obudowie (2). Czujnik pojemnościowy (3) mierzy przez cały czas poziom napełnienia i w momencie zapełnienia zbiornika generuje sygnał do sterownika elektronicznego. Wstępny zawór sterujący (4) zostaje uruchomiony i zawór membranowy (5) otwiera drogę do przewodu odpływowego (6) celem wyrzucenia kondensatu. Po opróżnieniu BEKOMATu następuje czasowo trafne i szczelne zamknięcie przewodu odpływowego tak, aby nie dopuścić do utraty sprężonego powietrza w układzie.

The condensate flows through the feed line (1) into the BEKOMAT unit and accumulates in the container (2). A capacitive sensor (3) continuously registers the liquid level and passes a signal to the electronic control as soon as the container is filled. The pilot valve (4) is then activated and the diaphragm (5) opens the outlet line (6) for discharging the condensate.

When the BEKOMAT unit has been emptied, the outlet line is closed again quickly and tightly without wasting compressed air.

U BEKOMATU 20 ukazuje **jedna** LED (svítící dioda) jednotlivé provozní stavy různou frekvencí blikání.

- Pohotovost k provozu Napětí zapnuto
- Proces odvádění
 Výtokové vedení otevřené

Je-li porušen odtok kondenzátu, otvírá se ventil v určitém taktu (cca každé 3 vteř.) s tím, aby se porucha odstranila samostatně.

- Porucha/ poplach
- Test (zkoušení) funkce ventilu (ruční odvodňování): tlačítko stisknout cca 2 vteřiny.

Dodatečně u BEKOMATu 20 FM Test poplachové funkce (viz dole): tlačítko stisknout min. 1 minutu. Urządzenie BEKOMAT 20 wyposażone jest we wskaźnik LED wskazujący poszczególne stany pracy przez zróżnicowane częstotliwości migotania

- Gotowość do pracy włączone zasilanie
- Proces wyprowadzania Kanał wylotowy otwarty

W przypadku zakłócenia przy wyprowadzaniu kondensatu, otwierany jest impulsowo zawór (co ok. 3 sek.), tak ażeby samoistnie wyeliminować zakłócenie:

- 3 Zakłócenie/Alarm
- Test funkcjonowania zaworu (Spust ręczny): Uruchamiać przycisk przez ok. 2 sek.

Dodatkowo dla BEKOMATu 20 FM testowanie funkcji alarmowania (patrz poniżej): Wcisnąć przycisk przez ok. 1 minute.

The operating states of the BEKOMAT 20 are indicated by **one** LED with different flashing frequencies.

- Ready for operation Power on
- 2 Discharge procedure Outlet line open

If the condensate discharge is not functioning properly, the valve will keep opening (about every 3 seconds) so as to clear the fault automatically, if possible.

- 3 Malfunction / Alarm
- Test of valve function and manual drainage: briefly press button.

Additional feature of the BEKOMAT 20 FM: press button for > 1 minute to test the alarm function (s. below).

BEKOMAT 20 FM má dodatečnou funkci poplachového režimu:

Není-li porucha odstraněna po 1 minutě, je vydáno hlášení o poruchách:

- · Poplachová svítící dioda (LED) bliká.
- Poplachové relé se přepíná (signál lze přepisovat bez potenciálu)
- Ventil se každé 4 minuty otevře na 7,5 vteřiny.

Je-li porucha odstraněna, se BEKOMAT 20 FM automaticky vrátí do normálního režimu.

Eventuálními příčinami poruch mohou být:

- · Chyba v instalaci
- · nedosažení minimálního tlaku
- vznik příliš velkého nožství kondenzátu (přetížení)
- · zanesené/uzavřené výtokové vedení
- · extrémní množství částic nečistot
- · zamrzlé potrubí

BEKOMAT 20 FM posiada dodatkowo funkcję trybu alarmowania

Jeżeli zakłócenie nie zostanie usunięte w ciągu pierwszej minuty, zostaje uruchomiony sygnał alarmowy

- sygnał migowy diody LED trybu awaryjnego
- następuje przełączenie przekaźnika alarmowego (jest dostępny sygnał bezpotencjałowy)
- zawór otwierany jest co 4 minuty na okres 7,5 sek.

Po usunięciu zaburzenia następuje automatyczne przełączenie BEKOMATu 20 FM do trybu pracy normalnej.

Możliwymi przyczynami zakłócenia są np.:

- usterki instalacji
- przekroczenie dolnej granicy ciśnienia minimalnego
- zbyt duża ilość kondensatu (przeciążenie)
- zatkany/zamknięty przewód odprowadzający
- zbyt duże ilości cząsteczek zanieczyszczenia
- zamarznięte przewody rurowe

The BEKOMAT 20 FM also has an alarm-mode function:

If normal conditions have not been restored after 1 minute, a fault signal will be triggered:

- Alarm LED flashes.
- Alarm signal switches over (can be transmitted via potential-free contact).
- Valve opens every 4 minutes for a period of 7.5 seconds.


Once the fault is cleared, the BEKOMAT 20 FM will automatically switch back to the normal mode of operation.


Malfunctioning could be caused by, e.g.:


- Mistakes during installation
- Dropping below the necessary minimum pressure
- Excessive condensate quantities (overloading)
- Blocked/shut off outlet line
- Extreme amount of dirt particles
- Frozen piping


Funktion • Function Fonctionnement • Functiebeschrijving


BEKOMAT 20 FM











deutsch

Der BEKOMAT 20 FM hat zusätzlich eine Filtermanagement-Funktion = FM. Die Filtermanagement-Funktion zeigt die aktuelle Lebensdauer von 100 % bis zum notwendigen Wechsel des Filterelements an.

Filtermanagement rechtes Feld "Filter":

Alle 4 grünen LED leuchten. 100 % bis 76 % Lebensdauer sind verfügbar.

Bei 75 % bis 51 % leuchten nur noch 3 LED, usw.

- Die rote LED blinkt. Filterelement muß gewechselt werden.
- Funktionskontrolle aller grünen LED durch drücken der MODE Taste.
 Nach 1 Minute blinkt die rote LED zur Kontrolle.
- Betriebsspannung, Ventilfunktion und Alarm werden im linken Feld "Drain" angezeigt.
- Störung/Alarm
 Test der Ventilfunktion (manuelle
 Entwässerung):

TEST-Taster ca. 2 Sekunden betätigen


Nach 1 Minute Betätigung blinkt die rote LED zur Kontrolle und das Störmelderelais schaltet um. Dieser Zustand sollte vermieden werden, da Druckluftverlust zu erwarten ist.


česky	polski	english
BEKOMAT 20 FM má prídavnou funkci "management filtru" = FM. Funkce management filtru ukazuje aktuální dobu používání od 100 % až k nutné výmene elementu filtru.	BEKOMAT 20 FM ma dodatkową funkcję zarządzania filtrami = FM. Funcja ta wskazuje na aktualną żywotność od 100% aż do wymaganej wymiany elementu filtracyjnego.	The BEKOMAT 20 FM also offers a filter management function = FM. This indicates the actual lifetime from 100 % to the necessary replacement of the filter element.


Installation • Instalace deutsch Instalowanie • Installation 1. Zulaufrohr und Fitting mind. G1/2! Kein Filter oder Sieb im Zulauf! 6 Gefälle im Zulauf >1%! Nur Kugelventile verwenden! min. 0,8 bar 2. Betriebsdruck: max. 16 bar 5 3. Kurzer Druckschlauch! Bitte fixieren. 4. Pro Meter Steigung in der Ablaufleitung erhöht sich der erforderliche Mindestdruck um 0, 1 bar! Ablaufleitung max. 5 m steigend! 5. Sammelleitung mind. G½ mit 1% Gefälle verlegen! 6. Ablaufleitung von oben in Sammelleitung führen. richtig • correct falsch • wrong incorrect · onjuist correct • juist Beachte: Druckdifferenzen! Jede Kondensatanfallstelle muß separat entwässert werden! Beachte: kontinuierliches Gefälle! Bei Verrohrung der Zulaufleitung kein Wassersack! Beachte: Prallfläche! Soll aus der Leitung direkt entwässert werden, ist eine Umlenkung des Luftstromes sinnvoll!

Česky	polski	english
světlosti min. G½" Žádný filtr nebo sít'ko v přítoku Spád v přítoku > 1% Používat pouze kulových ventilů. 2. Provozní tlak: min. 0,8 bar max. 16 bar 3. Krátká tlaková hadice! Prosím upevnete 4. Na každý metr stoupání v odtokovém vedení se potřebný minimální tlak zvyšuje o 0,1 bar. Odtokové vedení se stoupáním max. 5 m! 5. Sběrné potrubí min. G½ klást se spádem 1% min G½" Bez filtru lub sita na zasilaniu! Spadek wzdłużny na doprowadzaniu > 1%! Stosować tylko zawory kulowe! 2. Ciśnienie robocze: min 0,8 bar max 16 bar 3. Krótki wąż ciśnieniowy! Proszę utrwalić. 4. Na każdy metr wzniesienia przewodu odprowadzającego należy zwiększyć wymagane ciśnienie min o wartość 0,1 bar! Max wzniesienie przewodu odpływowego wynosi 5 m! 5. Przewód zbiorczy min G½ insta- lować ze spadkiem wzdłuż- No filters Slope in Only use 2. Operatin 25. Lay collect of slope. 6. Lead disc		 Feed pipe and fitting at least ½"! No filters in feed line Slope in feed line > 1%! Only use ball valves! Operating pressure: min. 0.8 bar
Pozor: Rozdíl tlaku! Každé místo s odpadem kondenzátu	Uwaga: różnice ciśnień! Każdy punkt tworzenia się konden-	Note: Pressure differences! Each condensate source must be drained
musí být odvodněno zvlášť!	satu musi być osobno odwadniany!	
Pozor na: Kontinuální spád! Používá-li se jako přítok pevného potrubí – též zabránit vytvoření vodní kapsy!	Ważne: ciągły spadek liniowy! W przypadku stosowania orurowania po stronie doprowadzania - prowadzić w sposób bez zalegania cieczy!	Note: Continuous slope! Water pockets must also be avoided when laying a feed pipe.
Pozor: Odrazová plocha! Jestliže je vedení odvodňováno přímo, má usměrnění proudu vzduchu svůj význam!	Uwaga: Powierzchnia narażona na uderzenia strugi! Jeżeli przewód ma być odwadniany bezpośrednio, to zaleca się skierowanie strugi powietrza przez obejście!	Note: Deflector area! If drainage is to take place directly from a line, it is advisable to arrange the piping so that the air flow is diverted.

Elektrische Installation • Elektrická instalace Instalacja elektryczna • **Electrical installation**







deutsch

BEKOMAT 20

Vor Elektroinstallation beachten:

- Zulässige Netzspannung auf Typenschild ablesen und unbedingt einhalten!
- Installationsarbeiten gemäß VDE 0100 ausführen.
- Klemmenbelegung beachten!
- Nicht unter Spannung installieren!
- Schrauben (7) lösen und Fronthaube(18) abnehmen
- Kabelverschraubung (22-24) lösen, Dichtstopfen entfernen und Kabel für Spannungsversorgung (31) durchführen
- Kabel an Klemmenstecker (32) anschließen (Klemmenstecker ist abziehbar)
- Klemmenstecker (32) auf Platine (20) aufstecken.
- Netzteilgehäuse (6) aufsetzen und verschrauben, dabei Kabel (31) straffen und Kabelverschraubung (22-24) fest anziehen
- Fronthaube (18) aufsetzen und verschrauben

Klemmenbelegung

L = Außenleiter


N = Neutralleiter

PE = Schutzleiter

Česky	polski	english
BEKOMAT 20	BEKOMAT 20	BEKOMAT 20
Pred elektroinstalací dbejte:	Przed rozpoczęciem prac instala-	Note before wiring:
Prípustné napetí síte si prectete	cyjnych należy przestrzegać:	Check type plate for permissible
na typovém štítku a bezpodmí- necne dodržujte!	dopuszczalne napięcie sieci energetycznej odczytać i konicarnia otosować zgodnia z	 mains voltage and ensure conformity The installation must be carried or
Instalacní práce provádet podle	koniecznie stosować zgodnie z tabliczką typu!	according to the valid regulations. • Assign terminals as indicated!
platných norem.	• wykonać prace instalacyjne	Electrical power must be disconnected.
Dbejte na svorkové usporádání!Nesmí se instalovat pod napetím!	zgodnie z przepisami VDE 0100.	prior to installation!
Nesiiii se ilistalovat pod napetiiii:	 zwracać uwagę na prawidłowe przyłączenie do zacisków! 	
 Povolit šrouby (7) a sundat kryt (18) Povoli těsnící matici na kabelu (7), 	Nie instalować pod napięciem!	Remove screws (7) and lift off housir top (18)
vyndat těsnící zátku (22-24) a kabel napájení (31) vést těsnícími maticemi.	wykręcić śruby (7) i zdjąć pokrywę obudowy (18)	 Unscrew cable fitting(22-24), remove blanking plug and insert 3-core cab for power supply (31).
 Připojit kabel na svorkovou zástrčku (32) (zástrčku lze stáhnout) 	 wykręcić zamknięcie kablowe (22- 24), zdjąćuszczelkę i przeprowadzić kabel zasilania elektrycznego (31) 	Join cable to terminal connector (3: (The terminal connector can be pulled)
• Klemmenstecker (32) auf Platine (20) aufstecken.	 przyłączyć kabel do wtyku zaciskowego (32) (wtyk zaciskowy można 	off.) • Plug terminal connector (32) onto PC (20).
 Netzteilgehäuse (6) aufsetzen und verschrauben, dabei Kabel (31) straf- fen und Kabelverschraubung (22-24) fest anziehen 	ściągnąć) • Wtyczkę zaciskową (32) podłączyć do płytki (20).	Put on power unit housing (6) ar tighten screws. Pull cable (31) tight ar firmly screw down cable fitting (2:
 Nasadit prední kryt (18) a utáhnout šrouby (7); stejne tak na krytu síto- 	Obudowę zasilacza (6) nałożyć i skręcić, przy tym naciagnąć kabel (22)	24). • Replace housing top (18) and tighter
vého zdroje	(31) i dokręcić złącze kablowe (22-24).	screws.
Svorkové rozmístení u prístroju Vac	Pokrywę przednią (18) nałożyć i skręci	Terminal assignment
_ = fázový vodic	311 901	L = phase conductor
N = neutrální (nulový) vodic	Obłożenie zacisków	N = neutral conductor
PE = ochranný vodic	L = przewód zewnętrzny (czarny)	PE = protective conductor
	N = przewód neutralny (niebieski)	
	PE = Przewód ochronny (zielonożółty)	

Elektrische Installation • Elektrická instalace Instalacja elektryczna • **Electrical installation**

20 20 7 33 21 KL2 KL2 KL4 KL2




Vac - voltages

<u>Vdc - voltage</u>

	_	phase	4	
1	Z	neutral	3	KL1
/	PE	earth/ground	2	
	L ,	normally closed	3	
4	\-	common	2	KL2
_	\neg	normally open	1	
1	8	\ \	1	K
لم	Z	external test	2	L5

34

31



deutsch

BEKOMAT 20 FM

Vor Elektroinstallation beachten:

- Zulässige Netzspannung auf Typenschild ablesen und unbedingt einhalten!
- Installationsarbeiten gemäß VDE 0100 ausführen.
- Klemmbelegung beachten!
- Nicht unter Spannung installieren!
- Schrauben (7) lösen und Fronthaube (18) abnehmen
- Kabelverbinder (33) von Sensorplatine (20) abziehen.
- Netzteilgehäuse (6) mit Schrauben (7)
 lösen
- Netzteilplatine (21) herausziehen.
- Kabelverschraubung (**22-24**) lösen und Kabel (**31 + 34**) durchführen.
- Kabel (31) an Klemme KL1 bzw. KL4 und Kabel (34) an Klemme KL2 und KL5 anschließen.
- Netzteilplatine (21) in Netzteilgehäuse (6) einschieben, Kabel straffen und mit Kabelverschraubung (22-24) verschrauben.

Durchführen des Kabelverbinders (**33**) nach oben beachten.

- Kabelverbinder (33) auf Sensorplatine (20) stecken.
- Fronthaube (18) aufsetzen und Schrauben (7) anziehen; ebenso am Netzteilgehäuse

Klemmbelegung bei Vac-Geräten:

L=Außenleiter

N = Neutral-leiter

PE = Schutzleiter

Achtung:

Zwischen Anschlußklemmen KL4.1-6 und Kondensatbereich besteht keine galvanische Trennung.

Potentialfreier Störmeldekontakt KL2.3-2 N.C.–COM:

Kontakt geschlossen bei Störung oder Spannungsausfall (Ruhestrom-Prinzip)

KL2.1-2 N.O.-COM:

Kontakt geschlossen bei Normalbetrieb

Externer Test

KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V-IN1:

Kontakte verbunden

= Test aktiv = Ableiten

Kontakte offen = Test inaktiv

česky polski **english**

BEKOMAT 20 FM

Pred elektroinstalací dbeite:

- Prípustné napetí síte si prectete na typovém štítku a bezpodmínecne dodržujte!
- Instalacní práce provádet podle platných norem.
- Dbejte na svorkové usporádání!
- Nesmí se instalovat pod napetím!
- Šrouby (7) povolit a prední kryt (18) seimout
- Spojovací clánek kabelu (33) vysunout ze senzorové (rídící) desky (20).
- Odšroubováním (7) uvolnit kryt sítového zdroje (6).
- · Vytáhnout sítovou desku (21).
- Uvolnit sešroubování kabelu (22-24) a protáhnout kabel (31 + 34).
- Kabel (31) pripojit na svorku KL1 popr. KL4 a kabel (34) na svorku KL2 a KL5.
- Napájecí zdroj (21) zasunout do plášte (6), napnout kabel a sešroubovat kabelovým šroubením (22-24).

Pozor na provedení kabelového spojení (33).

- Kabelovou vidlicku (33) zastrcit na senzorové desce (20).
- Nasadit prední kryt (18) a utáhnout šrouby (7); stejne tak na krytu sítového zdroje

Svorkové rozmístení u prístroju Vac

L = fázový vodic

N = neutrální (nulový) vodic

PE = ochranný vodic

Pozor:

Mezi pripojovacími svorkami KL4.1-6 a kondenzátovým obvodem není žádné galvanické delení.

Kontakt hlášení poruchy

KL2.3-2 N.C.-COM:

Kontakt sepnutý pri poruše nebo výpadku napetí (princip klidového proudu)

KL2.1-2 N.O.-COM:

Kontakt sepnutý pri normálním provozu

Externí test

KL5.1-2 nebo KL4.2-4 OV-IN1:

Kontakty sepnuté

= test aktivní = vyprázdnení Kontakty rozepnuté = test neaktivní

BEKOMAT 21 PRO

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy przestrzegać:

- dopuszczalne napięcie sieci energetycznej odczytać i koniecznie stosować zgodnie z tabliczką typu!
- wykonać prace instalacyjne zgodnie z przepisami VDE 0100.
- zwracać uwagę na prawidłowe przyłączenie do zacisków!
- Nie instalować pod napięciem!
- Odkręcić śruby (7) i zdjaç pokrywę obudowy (18) (zwracać uwage na kable).
- Zdjąć wtyczkę zasilania (33) z płytki ukladu sterującego (20)
- Odkręcić obudowę zasilacza (6) ze śrubami (7).
- Płytkę zasilacza (21) wyjąć.
- Złącze kablowe (22-24) zwolnić i kabel (31 + 34) przeprowadzić.
- Kabel (31) podłączyć do zacisku KL1 lub KL4 i kabel (34) do zacisku KL2 i KL5.
- Płytkę zasilacza (21) wsunąć do obudowy zasilacza (6), naciągnąć kabel i skręcić ze złączem kablowym (22-24).

Uwzglednić przeprowadzenie łącznika kabla (**33**) w górę.

- Łącznik kabla (33) zamocować na płytce czujnika (20).
- Pokrywę przednią (18) nałożyć i dokręcić śruby (7); również na zasilaczu.

Obłożenie zacisków

L = przewód zewnętrzny (czarny) N = przewód neutralny (niebieski)

PE = Przewód ochronny (zielonożółty)

Uwaga:

Pomiędzy zaciskami przyłącza KL4.1-6 i obszarem kondensatu nie istnieje żadne przegrodzenie galwaniczne.

Bezpotencjałowy zestyk meldunków zakłócen

KL2.3-2 N.C.-COM:

Podczas usterki lub zaniku napięcia zestyk jest zwarty (zasada Failsafe)

KL2.1-2 N.O.-COM:

Zestyk jest zwarty przy normalnej pracy

Osobny przycisk Test-Taster KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V-IN1:

Styki połączone

= test aktywny = odprowadzanie Styki otwarte = test nieaktywny

BEKOMAT 20 FM

Note before wiring:

- The mains voltage must correspond to the permissible voltage on the type plate!
- The installation must be carried out according to the valid regulations.
- Assign terminals as indicated!
- Electrical power must be disconnected prior to installation!
- Remove screws (7) and lift off housing top (18).
- Detach cable connector(33) from sensor PCB (20).
- Undo screw (7) of power unit housing (6).
- Pull out power unit PCB (21).
- Unscrew cable fitting (22-24) and insert cable (31 + 34).
- Connect cable (31) to terminal KL1 or KL4 and cable (34) to terminal KL2 and KL5.
- Slide power unit PCB (21) into power unit housing (6), pull cable tight and screw down cable fitting (22-24).
- Ensure that the cable connector (33) leads through to the top.
- Plug cable connector (33) onto sensor PCB (20).
- Replace housing top (18) and tighten screws (7), follow the same procedure for the power unit housing.

Terminal assignment for Vac devices:

L = phase conductor

N = neutral conductor

PE = protective earth conductor

Moto.

There is no metallic isolation between terminals KL4.5-6 \pm 24 Vdc and the condensate area.

In the case of 24 Vdc operation, do not connect **+24 Vdc** to frame because the internal housing potential of the device is negative.

Potential-free alarm contact

KL2.3-2 N.C.-COM:

Contact closed during malfunction or power failure (fail-safe principle).

KL2.1-2 N.O.-COM:

Contact closed during normal operation.

External test

KL5.1-2 oder KL4.2-4 0V-IN1:

Contacts connected


= test active = discharge

Contacts open = test inactive

Elektrische Daten • Elektrické údaje Dane elektryczne • Electrical data		deutsch		
		230/110/24/ Vac	24 Vdc	BEKOMAT 20 FM POTENTIALFREIER KONTAKT
max. Leistungsaufnahme Max. příkon max. pobór		P < 2,0 VA	P < 2,0 W	Über den potentialfreien Kontakt kanr das Alarmsignal weitergeleitet werder (z.B. an einen Leitstand).
Max. power input				Der Umschaltkontakt kann z.B. im Fail
Netzspannung (siehe Typenschild Napětí sítě (viz na typovém štít Napięcie sieci (patrz tabliczka Supply voltage (see type plate)	ku)	Uac = ±10% 50 - 60 Hz U ₀ = 24Vdc -10/+25% **)		safe-Modus betrieben werden: Liegt Betriebsspannung an und arbeite der BEKOMAT störungsfrei ist das Alarm relais angezogen. Der Arbeitskontak (N.O.–COM) ist geschlossen.
empfohlener Kabelmanteldurchmesser doporucený prumer opláštení kabelu zalecana srednica powloki kabla recommanded cable jacket diameter		ø 5,8 - 8,5 mm		Liegt keine Betriebsspannung an ode erfolgt eine Störmeldung fällt das Alarm relais ab. Der Arbeitskontakt ist offer (Alarm).
Kabelquerschnitt und Absicherung Průřez kabelů a zajištění pojist		3 x 0,75 mm ² /	' 5 x 0.25 mm ²	EXTERNER TEST
Przekroje przewodów i zabezpi Cable cross-section and fuse prote	eczenie	0,5 A*)	Damit kann ferngest	
Kontaktbelastung Zatížení kontaktů Obciążenie zestyków Contact loading	ontaktbelastung atížení kontaktů < 250 Vac / < 1,0 A bciążenie zestyków > 5 Vdc / > 10 mA		Kondensat gezielt abgeleitet werden Die normale Test-Taster-Funktion ist hie zusätzlich aus dem BEKOMAT herausge führt. Wird der externe Kontakt geschlos sen, öffnet das Ventil. Der Anschluss kann an einen Schalter	
Externer Test IN 1 und OV	Test akti Test ina	ktiv: Kontakt geöffnet		einen Relais-Kontakt oder einen Open Collector-Ausgang angeschlossen wer den.
Externer Test IN 1 und OV	Test akti Test ina	9		
Externer Test IN 1 und 0V	Test akti Test ina	iv: Kontakt geschlossen		
External test IN1 and OV	Test acti Test ina	ctive: contact closed		
*) mittelträge / středně poma	alá / śred	niozwłoczny / time	lag	
**) min. Spannungsquelleninner min. min. vnitrní odpor na min. opór wewnetrzny zr min. internal resistance of v	petového ódla napi	o zdroje ecia	2 Ohm	

česky	polski	english
BEKOMAT 20 FM	BEKOMAT 20 FM	BEKOMAT 20 FM
BEZNAPĚŤOVÝ KONTAKT	ZESTYK BEZPOTENCJAŁOWY	POTENTIAL-FREE CONTACT

Fehlersuche • Vyhledávání závad Poszukiwanie usterki • Trouble shooting



Keine LED leuchtet

Žádná světelná dioda nesvítí


Brak świecenia diody LED

No LED lighting up

deutsch

Mögliche Ursachen:

- Spannungsversorgung fehlerhaft
- Netzteil-Platine defekt
- Steuer-Platine defekt
- → Spannung auf Typenschild überprüfen
- → Externe und interne Verdrahtung überprüfen
- → Steckerverbindungen überprüfen
- → Platinen auf mögliche Beschädigungen überprüfen



Test-Taster ist betätigt, aber keine Kondensatableitung


Zkušební tlačítko uvedeno v činnost, avšak žádné odvádění kondenzátu

Wciśnięty przycisk Test, brak jednak odprowadzania kondensatu

Pressing of test button, but no condensate discharge

Mögliche Ursachen:

- Zu- und/oder Ablaufleitung abgesperrt oder verstopft
- Verschleiß (Dichtungen, Ventilkern, Membrane)
- Steuer-Platine defekt
- Magnetventil defekt
- Mindestdruck unterschritten
- → Zu- und Ablaufleitung kontrollieren
- → Verschleißteile austauschen
- → Prüfen, ob Ventil hörbar öffnet (Test-Taster mehrmals betätigen)
- → Platinen auf mögliche Beschädigungen überprüfen
- → Betriebsdruck überprüfen, ggfs. Low Pressure- oder Vakuumableiter einsetzen



Kondensatableitung nur wenn Test-Taster betätigt ist

Odvádění kondenzátu jenom tehdy, je li zkušební tlačítko uvedeno v činnost

Odprowadzanie kondensatu tylko jeżeli jest wciśnięty przycisk Test

Condensate discharge only when test button is being pressed

Mögliche Ursachen:

- Zulaufleitung ohne ausreichendes Gefälle, Querschnitt zu gering
- zu hoher Kondensatanfall
- Fühlerrohr sehr stark verschmutzt
- → Zulaufleitung mit Gefälle verlegen
- → Luftausgleichsleitung installieren
- → Fühlerrohr reinigen



Gerät bläst permanent ab

Přístroj stále odfukuje

Stały przedmuch powietrza urządzenia


Device keeps blowing off air


Mögliche Ursachen:

- Steuerluftleitung verstopft
- Verschleiß (Dichtungen, Ventilkern, Membrane)
- → Ventileinheit komplett reinigen
- → Verschleißteile austauschen
- → Fühlerrohr reinigen

polski english česky Possible causes: Možné příčiny: Możliwe przyczyny: Power supply faulty Napájení napětí závadné • niewłaściwe napięcie zasilania • Základní deska napájecího zdroje Power supply board defective • uszkodzenie płytki zasilacza Control PCB defective defektní uszkodzenie płytki sterującej Základní deska řídicí jednotky → Check voltage on type plate. defektní → sprawdzić zgodność napięcia na → Check wiring (external and internal) → Ověřit si napětí na typovém štítku tabliczce znamionowej → Check plug connections → Kontrolovat externí a interní sprawdzić zewnętrzne i wew-→ Check printed circuit boards for nętrzne połączenia elektryczne → Kontrolovat zástrčková spojení → sprawdzić połączenia wtykowe possible damage → sprawdzić płytki elektroniczne na → Kontrolovat základní desky na eventuální poškození możliwe uszkodzenia Możliwe przyczyny: Possible causes: Možné příčiny: • przewody doprowadzające i/lub • Feed and/or outlet line shut off or • Přítokové nebo odtokové vedení odprowadzające odcięte lub zavřené nebo zanesené. blocked zatkane • Opotřebení (těsnění, vložka ventilu, • Worn parts (seals, valve core, • zużycie (uszczelki, rdzenia zawodiaphragm) membrána) ru, membrany) Control PCB defective Základní deska řídicí jednotky • uszkodzenie płytki sterującej Solenoid valve defective • uszkodzenie zaworu magnety- Elektromagnetický ventil defektní • Dropping below necessary minimum cznego Nedosažení minimálního tlaku pressure • przekroczenie dolnej granicy → Kontrolovat přítokové nebo odtociśnienia minimalnego kové vedení → sprawdzić przewody doprowa-→ Check feed line and outlet line dzające i odprowadzające → Replace worn parts → Nahrazovat rychle se opotřebová-→ dokonać wymiany części zuży-→ Check if valve opens audibly (press vající součásti walnych → Kontrolovat, jestli se ventil otvírá test button several times) → sprawdzić, czy słyszalne jest → Check printed circuit boards for slyšitelně (zkušební tlačítko víckrát otwieranie zaworu (uruchomić kilka possible damage uvádět v činnost) razy przycisk Test) → Check operating pressure; where → Kontrolovat základní desky na → sprawdzić płytki elektroniczne na eventuální poškození neessary, install pressure or vacuum możliwe uszkodzenia drains. → Kontrolovat provozní tlak, po → sprawdzić ciśnienie robocze, případě instalovat vákuový nebo ewent. zastosować odprowa-Low-Pressure odváděč dzanie Low pressure lub próżniowe Possible causes: Možné příčiny: Możliwe przyczyny: • Feed line with insufficient slope; cross-• Přítokové vedení bez dostatečného przewody doprowadzające bez spádu, příliš malý průřez wystarczającego spadku, niewysection too small. • Excessive condensate quantities Vznik příliš velkého množství starczający przekrój Sensor tube extremely dirty kondenzátu zbyt duża ilość kondensatu Silně znečišť ovaná snímací trubka bardzo wysokie zabrudzenie rury czujnikowej → Lay feed line with adequate slope → Install venting line → Přítokové vedení připojit se spádem → Clean sensor tube → Instalovat vyrovnávací vzduchovod → poprowadzić przewody doprowa-→ Provádět čištění snímací trubky dzające ze spadkiem → zainstalować bocznikowe podłączenie odpowietrzające → oczyścić rurę czujnika Možné příčiny: Możliwe przyczyny: Possible causes: • Vzduchovod řídicího vzduchu • zatkany kanał powietrza sterują- Control air line blocked • Worn parts (seals, valve core, zanesen • zużycie (uszczelki, rdzenia zawodiaphragm) Opotřebení (těsnění, vložka ventilu, membrána) ru, membrany) → Clean entire valve unit → Replace worn parts → Provádět kompletní čištění ventilové → oczyścić w całości jednostkę → Clean sensor tube zaworowa → Nahrazovat rychle se opotřebová-→ dokonać wymiany części zużyvající součásti walnych → Provádět čištění snímací trubky → oczyścić rurę czujnika

Bauteile • Konstrukční díly • Spis części • **Components**







deutsch	česky	polski	english
1 selbstfurchende Schraube	1 drážkovaný šroub	_1 Śruba samogwintująca	1 self-tapping screw
M5 x 30 TX25	M5 x 30 TX25	M5 x 30 TX25	M5 x 30 TX25
2 Adapter Einlass	2 vstup adaptéru	2 Wlot adaptera Gl' a G"i	2 inlet adapter
G¾a G½i	Gľ a G″ i	3 Pokrywa	$G^{3}/_{4}$ ext. $G^{1}/_{2}$ int.
3 Abdeckung	3 kryt	4 Obudowa płytki	3 Cap
4 Platinengehäuse	4 teleso rídící desky	5 Pierścień sznurowy	4 Housing for sensor PCB
5 Schnurring 2 x 212	5 šnurový kroužek	2 x 212	5 Cord packing 2 x 212
6 Netzteilgehäuse	2 x 212	6 Obudowa zasilacza	6 Housing for power supply
7 Gewindeschneid-	6 kryt sítového zdroje	7 Śruba samogwintująca	board
schraube 3,5 x 10	7 samorezný šroub	3,5 x 10	7 Self-tapping screw
8 Fühlerrrohrplatte	3,5 x 10	8 Płyta rury czujnika	3,5 x 10
9 O-Ring 31,47 x 1,78	8 senzorová trubice	9 Pierscień 31,47 x 1,78	8 Guide pipe plate
10 Sensorgehäuse	9 o-kroužek	10 Obudowa czujnika	9 O-ring 31 x 2
(Kondensatbehälter)	31,47 x 1,78	(zbiornik kondensatu)	10 Sensorhousing
11 Kernführungsrohr	10 prostor, kde je umísten	11 Rura prowadząca	(condensate container)
12 Ventilkern	senzor	rdzenia	11 Core guide pipe
13 Membrandeckel	(nádrž na kondenzát)	12 Rdzeń zaworu	12 Valve core
14 Winkeltülle	11 vodící trubka jádra	13 Pokrywa membranowa	13 Diaphragm cap
15 Membranaufnahme	12 jádro ventilu	14 Tulejka kątowa	14 Elbow hose connector
16 Massekontakt	13 kryt membrány	15 Gniazdo membrany	15 Diaphragm seat
17 Gewindeschneid-	14 zahnutá trubicka	16 Kontakt masy	16 Earthing contact
schraube 2,5 x 8	15 sedlo membrány	17 Śruba samogwintująca	17 Self-tapping screw
18 Fronthaube	16 uzemnení	2,5 x 8	2,5 x 8
19 Schnurring 2 x 29	17 samorezný šroub	18 Pokrywa przednia	18 Frontcap
20 Sensorplatine	2,5 x 8	19 Pierścień sznurowy	19 Cord packing 2 x 29
21 Netzteilplatine	18 prední kryt	2 x 29	20 Sensor PCB
22 Dichtring	19 šnurový kroužek 2 x 29	20 Płytka czujnika	21 Power supply board
23 Klemmkäfig	20 senzorová deska	21 Plytka zasilacza	22 Sealingring
24 Druckschraube	21 deska sítového zdroje	sieciowego	23 Clamping fixture
26 Spule mit Kabel	22 tesnící kroužek	22 Pierścień	24 Clamping bolt
27 Spulengehäuse	23 svorkovnice	uszczelniający	26 Solenoid with wire
28 Feder	24 tlakový šroub	23 Klatka zacisków	27 Solenoid housing
29 Membrane ø 26	26 cívka s kabelem	24 Śruba ciśnieniowa	28 Spring
30 O-Ring 14 x 1,78	27 teleso cívky	26 Cewka z kablem	29 Diaphragmø26
	28 pružina	27 Obudowa cewki	30 O-ring 14 x 1,78
	29 membrána Ř 26	28 Sprężyna	
	30 O-kroužek 14 x 1,78	29 Membrana ř 26	
		30 Pierscień O 14 x 1,78	


	zteil-Set • Sada náhradních dílů zęści zamiennych • Spare part kits	deutsch		
BEKOMAT 20				
estell-Nr. • Objednací číslo Nr zamówienia • order ref.	Inhalt • Obsah • Treść • content	Lieferbare Ersatzteil-Sets		
XE KA20 010	<i>7</i> , 18, 19	Fronthaube, komplett		
XE KA20 030	5, 6, 7	Netzteilgehäuse		
XE KA20 101	9, 12, 28, 29, 30	Verschleißteilsatz		
XE KA21 103	1, 11, 14, 15, 28, 29, 30	Membranaufnahme, komplett		
XE KA20 114	17, 20	Sensor Platine (230 Vac)		
XE KA20 115	17, 20	Sensor Platine (110 Vac)		
XE KA20 116	17, 20	Sensor Platine (100 Vac)		
XE KA20 117	17, 20	Sensor Platine (24 Vac)		
BEKOMAT 20	FM			
estell-Nr. • Objednací číslo Nr zamówienia • order ref.	Inhalt ● Obsah ● Treść ● content	Lieferbare Ersatzteil-Sets		
XE KA20 012	<i>7</i> , 18, 19	Fronthaube, komplett		
XE KA20 030	5, 6, 7	Netzteilgehäuse		
XE KA20 101	9, 12, 28, 29, 30	Verschleißteilsatz		
XE KA21 103	1, 11, 14, 15, 28, 29, 30	Membranaufnahme, komplett		
XE KA20 201	17, 20	Sensor Platine FM		
XE KA21 214	21	Netzteilplatine mit ext. Test (230 Vac)		
7.E TV (2 T 2 T -	21	1 10121011pramio 11111 011. 1001 (200 100)		
XE KA21 215	21	Netzteilplatine mit ext. Test (110 Vac)		
XE KA21 216	21	Netzteilplatine mit ext. Test (24 Vac)		
XE KA21 217	21	Netzteilplatine mit ext. Test (24 Vdc)		
XE KA21 218	21	Netzteilplatine mit ext. Test (100 Vac		

česky polski		english	
Sady náhradních dílu k dodání	radních dílu k dodání Dostarczane zestawy części zamiennych		
Prední kapota, komplet	Pokrywa przednia, komplet	Front cap, complete	
Kryt sítového zdroje	Obudowa zasilacza	Housing of PCB	
Sada opotrebovávajících se dílu	Zestaw cz ę ści szybko si ę zużywających	Set of wearing parts	
Sedlo membrány, komplet	Kompletne gniazdo membrany	Diaphragm seats, complete	
Senzorová deska (230 Vac)	Płytka czujnika (230 Vac)	Cord packing (230 Vac)	
Senzorová deska (110 Vac)	Płytka czujnika (110 Vac)	Cord packing (110 Vac)	
Senzorová deska (100 Vac)	Płytka czujnika (100 Vac)	Cord packing (100 Vac)	
Senzorová deska (24 Vac)	Płytka czujnika (24 Vac)	Cord packing (24 Vac)	
Sady náhradních dílu k dodání	Dostarczane zestawy części zamiennych	Available sets of spare parts	
Prední kapota, komplet	Pokrywa przednia, komplet	Front cap, complete	
Plášt sítového zdroje	Obudowa zasilacza	Housing of PCB	
Sada opotrebovávajících se dílu	Zestaw części szybko się	Set of wearing parts	
	zużywających		
Sedlo membrány, komplet	Kompletne gniazdo membrany	Diaphragm seats, complete	
Senzorová deska FM	Płytka czujnika FM	Cord packing FM	
Deska sítového zdroje s ext.testem (230 Vac)	Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym przyłączem kontrolnym (230 Vac)	PCB with external test (230 Vac)	
Deska sítového zdroje s ext.testem	Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym przyłączem kontrolnym (110 Vac)	PCB with external test (110 Vac)	
Deska sítového zdroje s ext.testem (24 Vac)	Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym przyłączem kontrolnym (24 Vac)	PCB with external test (24 Vac)	
Deska sítového zdroje s ext.testem (24 Vdc)	Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym przyłączem kontrolnym (24 Vdc)	PCB with external test (24 Vdc)	
Deska sítového zdroje s ext.testem (100 Vac)	Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym przyłączem kontrolnym (100 Vac)	PCB with external test (100 Vac)	
Deska sítového zdroje s ext.testem (200 Vac)	Płytka "Zasilacz sieciowy" z osobnym przyłączem kontrolnym (200 Vac)	PCB with external test (200 Vac)	
	(200 Vac)		

BEKOMAT® 20










*) Schlüsselfläche Klícový otvor Rozwartość klucza Spanner size

BEKOMAT® 20 FM








*) Schlüsselfläche Klícový otvor Rozwartość klucza Spanner size

Klimazonen • Klimatické oblasti • Strefy klimatyczne • Climatic zone



Peak compressor

performance

m³/min.

5.0

4,0

Strefa klimatyczna

Climatic zone

grün/zelená/zielona/green

blau/modrá/niebieska/blue

BEKOMAT 20 BEKOMAT 20 FM

rot/cervena/czerv	/ona/red	2,3	3,0	23,0
D: 1 1 . 1 . 1 . 1	I (ß.)	171	1 mm = m = 1	C O V . V
Die angebenen Leistungsdaten beziehen sic	h aut gemai)igi	tes Klima mit Gultic	gkeittur Europa, weite Leile	e Sud-Ost-Asiens, Nord-
			, ,	,

Peak dryer performance

m³/min.

10,0

8.0

und Südafrika, Teile Nord- und Südamerikas (Klimazone: **Blau**).

Für trockenes und/oder kühles Klima (Klimazone: **Grün**) gilt folgender Faktor: Leistung in Klimazone "Blau" ca. x 1,2

Für warmes und/oder feuchtes Klima (Tropen; Klimazone: **Rot**) gilt folgender Faktor: Leistung in Klimazone "Blau" ca. x 0,7

Uvedené výkonové údaje platí pro klimatickou oblast mírného pásma v Evropě, velké části jihovýchodní Asie, severní a jižní Africe, části severní a jižní Ameriky (klimatická oblast: **modrá**).

Pro suché a chladné klima (klimatická oblast: **zelená**) platí faktor: Výkon v klimatické oblasti "modrá" cca x 1,2 Pro teplé a vlhké klima (tropy; klimatická oblast: **červená**) platí faktor: Výkon v klimatické oblasti "modrá" cca x 0,7

Podane dane o sprawności odnoszą się do klimatu umiarkowanego i są ważne dla Europy, dużej części południowowschodniej Azji, północnej i południowej Afryki, części Ameryki Północnej i Południowej (strefa klimatyczna: **niebieska**).

Dla klimatu suchego i / lub chłodnego (strefa klimatyczna: **zielona**) obowiązuje następujący współczynnik: sprawność w strefie klimatycznej "niebieskiej" ok. x 1,2

Dla klimatu upalnego i / lub wilgotnego (tropik, strefa klimatyczna: **czerwona**) obowiązuje następujący współczynnik: sprawność w strefie klimatycznej "niebieskiej" ok. x 0,7

The compressor capacity figures relate to mild climate valid for Europe, large parts of South-East Asia, Nothern Africa, parts of North- and South America (climate zone: **Blue**)

For dry and/or cold climate (climate zone: **Green**),

multiply the Blue zone figure with the following correction factor: approx. 1.2

For warm and/or wet climate (climate zone: **Red**),

multiply the Blue zone figure with the following correction factor: approx. 0.7

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů a opravy chyb

Zmiany techniczne oraz błędy zastrzeżone

Subject to technical changes without prior notice; errors not excluded.

KA 20_de,cz,pl,gb_0802 Stand/Stav/w druko/Edition: 08.02

Max. filtercapaciteit

m³/min.

50.0

40.0